

Inwentaryzacja rys na powierzchni filara od strony ul. Mostowej

Skala 1:100

WG

Mosty Mieszczańskie

Plac Jana Pawła II

WD

Balustrada kamienna

Instalacja $\varnothing 400$

Grodzice z bali drewnianych

LEGENDA:

- Rysy
- Powierzchniowe wykruszenia
- Ubytki

Nr opracowania	TPM-395/TP-87/2015		
Nazwa zadania	Ekspertyza techniczna mostu im gen. Wł. Sikorskiego nad rzeką Odra Południowa w ciągu ul. Mostowej we Wrocławiu		
Tytuł rysunku	Inwentaryzacja rys na powierzchni filara od strony ul. Mostowej		
		Data	10.2015r.
		Skala	1:100
		Numer rysunku	05