

Notatka Służbowa TR/11/2020

W dniu z drugiego na trzeciego stycznia 2020 roku odbył się przejazd techniczny tramwaju PESA nr 3202 . Sprawdzono następujące lokalizację

1. Przystanek Opera/Plac teatralny


- Możliwość wjazdu na peron środkowy lecz brak możliwości zjazdu ze względu na wysoki krawężnik peronu który jest umieszczony zbyt blisko torowiska. Przy zjeździe z peronu tramwaj zawadza na łuku o peron przystankowy.
- Brak możliwości wjazdu na prawy peron zjazdu ze względu na wysoki krawężnik peronu który jest umieszczony zbyt blisko torowiska i zahacza o osłony tramwaju przy wjeżdżaniu na peron .



- kolor czerwony brak możliwości przejazdu
- kolor zielony możliwość przejazdu



Peron Środkowy



Peron Środkowy



Próba zjazdu z peronu środkowego

- próba wjazdu na peron prawy/Plac Teatralny



